

Акт работоспособности системы видеонаблюдения

г. Вологда

19 мая 2026 года

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

1. Курина Ирина Николаевна – директор МУ ДО «ДЮЦ «Единство»
2. Славороссов Евгений Владимирович - специалист по видеонаблюдению ИП Славороссов Е.В.
3. Султанова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по АХР МУ ДО «ДЮЦ «Единство».

провели обследование системы видеонаблюдения, установленной по адресу: Вологодская область, муниципальный округ Грязовецкий, д. Санниково, территория загородный оздоровительный лагерь Единство.

Цель обследования:

Проверка состояния системы видеонаблюдения, ее работоспособности, технического состояния и соответствия предъявленным требованиям, а также фиксация выявленных неисправностей (при наличии).

Перечень оборудования, подлежащего обследованию:

1. Камеры видеонаблюдения:

- Камера 1: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 2: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 3: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 4: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 5: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 6: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 7: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 8: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 9: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 10: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 11: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 12: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 13: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 14: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 15: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 16: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 17: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 18: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 19: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 20: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 21: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 22: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 23: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 24: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 25: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 26: [DS-2CD2643G2-IZS].
- Камера 27: [DS-2CD2643G2-IZS].

- Камера 28: [Optimus IP-S045.0(2.8)MPC_V.1]
- Камера 29: [Optimus IP-S045.0(2.8)MPC_V.1]
- Камера 30: [Optimus IP-S045.0(2.8)MPC_V.1]
- Камера 31: [Optimus IP-S045.0(2.8)MPC_V.1]
- Камера 32: [Optimus IP-S045.0(2.8)MPC_V.1]

2. Видеорегистратор:

- Модель: TRASSIR NeuroStation 8400R/32.
- Местоположение: Установлен в климатическом шкафу.

Описание состояния оборудования:

- Камера 1: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 2: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 3: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 4: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 5: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 6: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 7: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 8: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 9: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 10: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 11: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 12: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 13: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 14: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 15: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 16: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 17: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 18: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 19: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 20: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.

- Камера 21: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 22: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 23: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 24: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 25: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 26: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 27: [DS-2CD2643G2-IZS]. состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 28: [Optimus IP-S045.0(2.8)MPC_V.1] состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 29: [Optimus IP-S045.0(2.8)MPC_V.1] состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 30: [Optimus IP-S045.0(2.8)MPC_V.1] состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 31: [Optimus IP-S045.0(2.8)MPC_V.1] состояние — исправна, дефекты отсутствуют.
- Камера 32: [Optimus IP-S045.0(2.8)MPC_V.1] состояние — исправна, дефекты отсутствуют.

Итоги обследования:

По итогам проведенного обследования системы видеонаблюдения установлено:

1. Система в целом работоспособна, не имеет дефектов.
2. Рекомендации: провести плановое обслуживание.

Подписи сторон:

Представитель Заказчика:

Директор _____ И.Н. Курина

Заместитель директора по АХР _____ Т.А. Султанова

Представитель Исполнителя:

Специалист _____ Е.В. Славароссов

Прочие участники: